

電子冷却器組立キット OCE-KT3 オプション 熱伝導グリス GR746 取扱説明書

この度は、熱伝導グリス GR746 をご購入いただきましてありがとうございます。
本製品を使用される前に必ず一通りこの取扱説明書をお読みください。

※このオプションには電子冷却器組立キット（OCE-KT3）は同梱されていません。
別売となります。



梱包内容

グリス 2g	1個
--------	----

安全に関する注意

下記の注意事項は、安全に関する重大な内容を記載しておりますので必ず守ってください。
表示と意味は次のようになっています。

 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合
 注意	取扱いを誤った場合、使用者が損害を負う危険が想定される場合および物的損害のみが想定される場合

危険



熱伝導グリスは食べられません。子供の手の届くところに置かないでください。



組立が完了するまでは、絶対に電源をいれないでください。感電する場合があります。

注意



熱伝導グリスは組立キットOCE-KT3に付属の熱伝導シートの代わりに使用します。



組立キットOCE-KT3以外には使用しないでください。




分解・改造は自己の責任範囲で行なってください。
修理対応は行なっていません。

組立手順


1. 組立キットOCE-KT3の熱伝導シートを取外します。

熱伝導グリスを爪楊枝等ですくい上げ、組立キットOCE-KT3放熱フィンのペルチェ接触面とペルチェの下面(型式記入のない面)にまんべんなく塗り、ペルチェを放熱フィンに乗せてください。



- ・グリスはグリス塗布面（上図斜線部）にまんべんなく塗ってください。
- ・グリスを塗る際、ゴミ等の異物が混入しないようにしてください。異物が入りますと熱伝導の効率が低下し性能も低下します。

2. ペルチェ上面（型式記入面）と、冷却プレートのペルチェ接触面に1と同様の事に注意しグリスを塗ってください。




- ・グリスはグリス塗布面（上図斜線部）にまんべんなく塗ってください。
- ・グリスを塗る際は1で示したことに注意してください。
- ・ペルチェには向きがあります。表面の文字が上になるようにしてください。（※OCE-KT3 組立説明書 手順2を参照してください）
- ・冷却プレート固定の際は、プレート中心を指で押さえながらプレートが平行になるように固定してください。（※OCE-KT3 組立説明書 手順3を参照してください）

3. 電源を入れて動作を確認します。

<動作確認>

- ・電源を入れて冷却フィンが冷える事を確認してください。



OHM オーム電機株式会社
OHM ELECTRIC

<https://www.ohm.jp/>

本社／カスタマーサービスセンター

〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21

TEL: 053-522-5572 FAX: 053-522-5573

第3版 この取扱説明書の内容は2023年9月現在のものです。

弊社HPよりカラー版の説明書をダウンロードいただけます。<https://www.ohm.jp/>