


お得意様各位

お詫びとお知らせ

拝啓

貴社ますますご清祥の事とお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、弊社が2020年1月24日に発売しました自動巻取りフィルター『オイルクーラ用  フィルター』
 「OKF-AOC320-AW」「OKF-AOC430-AW」「OKF-AOC520-AW」の製品シリーズの一部にRoHS指令に適合していない
 部品の混入があったことが判明いたしました。ここにご報告すると共に、謹んでお詫び申し上げます。

敬具

記


1. 対象型式

本体名称 / 型式	
巻取りケース フィルタケース	OKF-AOC320-AW
	OKF-AOC430-AW
	OKF-AOC520-AW
オプション名称 / 型式	
クランプステー	OKF-CS320-01
	OKF-CS430-01
	OKF-CS520-01
マグネットステー	OKF-MS01
交換用フィルタ	OKF-F320-OC
	OKF-F430-OC
	OKF-F520-OC

2. 対象部品

クランプステー用ゴムパッド

3. 概要

発売当初より、製品本体、取扱説明書、製品カタログおよびホームページにおいてRoHS2対応の表記をしておりました。今回の内容により、 フィルター本体とオプション含む10型式のRoHS2表記を取り消し、再調査を実施致します。

4. 再発防止

弊社と致しましては、開発設計、社内管理について指導し、改善を図ることはもちろんの事、部品および供給業者の調査、選定のプロセスを中心とした生産管理体制の見直しを実施し、再発防止に万全を尽くしてまいります。

5. 対応時期

RoHS2 移行時期は、未定となります。（非 RoHS 品出荷となります）

お客様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上

詳しくは、弊社支店・営業所まで、お問い合わせ下さい。

カスタマーサービス	TEL:053-522-5572	FAX:053-522-5573
関東支店	TEL:045-820-1411	FAX:045-820-1206
静岡支店	TEL:053-522-5561	FAX:053-523-2362
名古屋支店	TEL:052-703-0311	FAX:052-703-0327
大阪支店	TEL:06-4860-7111	FAX:06-4860-7119
福岡営業所	TEL:092-531-6685	FAX:092-531-6695